

Ortsamt Blumenthal
Stadtteilmanagement und
Beiratsangelegenheiten
Landrats-Christian-Straße 107
28779 Bremen

Tel.: 0421 361-7420
E-Mail: office@oablumenthal.bremen.de

Bremen den 27. Mai 2016

Anfrage an den Beirat

Der Beirat möchte den Sachverhalt klären

„Erhöhte Unfallgefährdung durch Gullideckel im Spurbereich der Kurven“

Betrifft: Straßen-Unfall-Gefährdung in Rekum / Farge

Wenn man mit dem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Blumenthal unterwegs ist stellt man fest dass in der Linkskurve „Vor den Wischen“ und zwischen „der Ampel (Köpke) und Abzweig zur Fähre“ der Wagen zur Seite leicht ausbricht.

Ursache, in der Kurve sind Gullideckel im Spurbereich verbaut, die beim Überfahren die Straßenhaftung durch die Noppen auf dem Gullideckel, je nach Geschwindigkeit und Wetterlage, aufhebt.

Es besteht dadurch eine erhöhte Unfallgefahr!

Siehe Unfall in der Kurve vor dem Fargerfeld, der Baum wurde beseitigt die Unfallursache nicht.